

Points noirs

LEGENDE

- △ Atteinte à une source
- ▲ Atteinte au cours d'eau
- ▲ Atteinte au plan d'eau
- ▲ Atteinte à une formation végétale
- ▲ Eutrophisation
- ▲ Nourrissage cynégétique
- ▲ Espèce végétale invasive
- ▲ Espèce animale invasive
- ▲ Autre
- ▲ Problème d'érosion hydrique
- Passage de batraciens

— Réseau hydrographique

— Limite communale

Date : Octobre 2009

Maître de l'ouvrage :


Administration communale de Gembloux
Rue du 8 mai
5030 Gembloux



Auteur d'étude :

Laboratoire d'Ecologie
Unité Sol Ecologie Territoire
Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux
Passage des Déportés, 2
5030 Gembloux

Réalisation : S. Launoy



Origine de l'information :

SPW - DGO3 - DEMNA
Institut géographique national - IGN - 40/5,40/6, 47/1,47/6,47/7,47/8 - 1:10 000
Les territoires paysagers de Wallonie

